


ご注意 / Note

本製品のコネクタはフェニックス・コンタクト(株)製の SPEEDCON 対応の防水コネクタを使用しています。下記取付説明をご確認の上、取付けてください。取付方法を間違えると、防水機能が著しく低下します。

A connector of this product is using waterproof connector corresponding to SPEEDCON made of PHOENIX CONTACT. When connecting the connector, be sure to check following instruction. Failure to do so waterproof function falls remarkably.



- ① それぞれコネクタのマーキング位置(機械側 黒色印刷、ツールセッター側突起部)を一直線上にセットして、勘合相手に突き当たるまで差し込んでください。
- ② ネジ込み回転部を 180 度回してください。

- ① Set marking position (Machine side – black print, Tools setter side – projection portion) of both connectors in alignment and put in until the faces.
- ② Rotate the threaded section 180 degrees.

注意

- ・ ネジ込み回転部は、力を加えると更に回ってしまいますが、180 度で止めてください。
- ・ プライヤーやラジオペンチで締め込まず、手で回してください。
- ・ 機械側コネクタが従来の M12 コネクタの場合、SPEEDCON 対応のコネクタでも従来のとおり、トルクドライバーを用い 0.4 N·m で締め込んでください。

Note

- ・ Threaded section will further turned when a force is applied, but please stop at 180 degrees.
- ・ Do not use pliers or any tools, please rotate the threaded by hand.
- ・ When the machine side connector is traditional M12 type, please use torque driver and tighten at 0.4 N·m.